



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 01/2022

Esclarecimento Mlaydner 2

Em uma das respostas da Comissão de Licitação ao documento “43 – respostas questionamentos – Item 24 CONASA”, evidenciou que a “Implantação do interceptor de conexão dos Interceptor 2 (Ribeirão Feio) ao Interceptor 1 (Córrego Pessegueiros)”, não foi executado pela Prefeitura, devendo todas as Licitantes considerar a sua execução”.

Entretanto, durante a visita técnica foi informado que este interceptor já está parcialmente concluído, faltando cerca de 300 m para a sua finalização.

Pergunta: Considerando que as informações são conflitantes, qual devemos assumir para a concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário?

Resposta: A interligação entre o interceptor 1 e 2 não foi executada. Para um melhor entendimento vide PMISB pagina 147 onde é apresentado um Croqui com o traçado do interceptor 1(córrego Pessegueiros) – linha verde e o interceptor 2 (Ribeirão Feio) – linha azul, ambos executados, faltando apenas a execução de sua interligação – Linha Rosa.